

## CRUZE-科鲁兹系列车型的特殊功能操作说明

### 发动机系统

#### 发动机离合器踏板位置学习的方法

##### 1. 注释

在如下情况下必须执行离合器踏板位置学习功能

- 1.1 更换离合器踏板位置传感器;
- 1.2 出现故障代码P080A: 离合器踏板未学习。

##### 2 设定条件:

- 2.1 ECU 通讯正常;
- 2.2 电瓶电压不能低于 12 伏。

##### 3 适用车型:

2010 年的科鲁兹。

##### 4 操作步骤:

- 4.1 打开点火开关，发动机停止运转;
- 4.2 连接好车博仕诊断设备，并运行诊断程序;
- 4.3 选择国产车-->上海通用-->专家功能-->雪佛兰-->克鲁兹（2010）离合器踏板位置学习；



- 4.4 选择自动-->点击确认操作，需要按照设备的提示向下踩住离合器踏板，这个过程需要重复 2 次，直到设备提示操作成功;

- 4.5 关闭点火开关，匹配完成。